

BALANCINES DE FIERRO	uno de	1 25 á	1 50
BOLEAS DE FIERRO para dos animales	una de	3 50 á	4 00
CILINDROS para bomba de pozos profundos	uno de	15 00 á	45 00
CULTIVADORAS DE DISCOS.....	una de	90 00 á	100 00
CORREAS METALICAS para coser bandas..	carrete		2 00
CARROS AMERICANOS juego de acero.....	uno de	350 00 á	400 00
COLUMPIOS «SARATOGA» de acero para jardines	uno		75 00
CARROS para conducir agua y leña.....	uno de	300 00 á	600 00
DESGRANADORAS DE MAIZ según clase y capacidad, hay de 30 cargas hasta 1000 car- gas diarias	uno de	75 00 á	1200 00
DESPARRAMADORAS DE TRIGO Y CE- BADA	una de	15 00 á	200 00
EXTINGUIDORAS DE INCENDIO.....	una de	45 00 á	500 00
ESTUCHES con herramienta para talabarteros	uno		6 00
ESTUFAS O CALORIFEROS para invierno..	uno		16 00
EVAPORADORAS DE FRUTAS ó secadoras.	una de	175 00 á	320 00
FILTROS PASTEUR	uno de	19 00 á	196 00
GRASAS DE GRAPHITO	bote de	1 00 á	3 00
GUADAÑADORAS de una mula para alfalfa.	una		150 00
GUADAÑADORAS de dos mulas.....	una		150 00
HIDRO-MADRES para criar pollos	una de	60 00 á	90 00
INCUBADORAS.....	una de	50 00 á	150 00
INYECTORES para máquinas	uno de	17 00 á	40 00
LAVADORAS «HERCULES» para ropa.....	una de	30 00 á	150 00
MOLINOS DE OLOTE fuerza de sangre.....	uno de	70 00 á	225 00
MOLINOS «EL CIENTIFICO» para olote y maíz, fuerza de vapor.....	uno de	150 00 á	350 00
MOLINOS PARA NIXTAMAL uso doméstico	uno de	12 00 á	25 00
MOLINOS DE VIENTO.....	uno de	250 00 á	500 00
MOLINOS PARA HUESOS.....	uno		45 00
MULTIPLICADORES.....	uno de	28 00 á	150 00
MAQUINAS DE VAPOR fijas.....	una de	400 00 á	3000 00
MAQUINAS DE VAPOR portátiles.....	una de	1100 00 á	4000 00
MAQUINAS DE VAPOR automóviles	una de	3000 00 á	4500 00
MOTORES DE SANGRE O MALACATES...	uno de	125 00 á	400 00